



ALCALDIA SANTO DOMINGO OESTE

DIRECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTES

Relación Actualizada de Vehículos y Equipos 2024

No .	Ficha Ac	Ficha	Tipo Vehic.	Marca	Modelo	Placa	Año	Chasis	Color	Dirección/Depart.	A Cargo	Status Actual
01	001		Jeepeta	Cherokee	Laredo	G263342	2011	1J4RS4GG4BC694652	Blanco	-----	En el Taller	Funcionando
02	002		Jeepeta	Nissan	Murano	X14487	2011	JN8AZLMU1BW62556	Gris	-----	En el Taller	Funcionando
03	003		Jeepeta	Cherokee	Laredo	G275868	2012	1C4RJFBGXCC134213	Blanco	Equipos y Transporte	En el Taller	Funcionando
04	004		Jeepeta	Toyota	RA4 ACA	G178525	2008	JTMZD33V805093244	Dorado	-----	En el Taller	Fines de Descargo
05	005		Jeepeta	Toyota	RA4	OA00024	1997	JTEHH20VX00209812	Gris	Departament Seguridad	Rafael Enrique Olivo	Funcionando
06	006		Jeepeta	Chevrolet	Blaizet	O0658	2002	1GNDT13S122478812	Azul	-----	En el Taller	Fines de Descargo
07	007		Jeepeta	Toyota	RA4	OA00075	2003	JTEHH20V500211595	Negro	-----	En el Taller	En Reparación
08	008		Jeepeta	Honda	CRV	G024724	2000	RD11102508	Azul	-----	-----	Fines de Descargo
09	009		Jeepeta	Honda	CRV	A024736	2000	RD11017991	Azul	Acción Comunitaria	En el Taller	En Reparación
10	010		Jeepeta	Chevrolet	Trax	G442399	2018	3GNCJ7EE5JL900492	Blanco	-----	En el Taller	En Reparación
11	011		Jeep	Mitsubishi	Pajero	G024713	2000	V244015105	Azul	-----	Pedro José Matos	En Reparación
12	012		Jeep	Daihatsu	Terius	G176760	2008	JDAJ200G001011245	Blanco	-----	-----	Fines de Descargo
13	013		Jeep	Suzuki	Vitara	G083878	2007	253TD54V774102839	Azul	-----	-----	Fines de Descargo
14	014	01-14	Camión	Hyundai	HD-65	S016020	2014	KMCGK17FPEC241626	Blanco	Aseo Urbano	José Jesús Santana	Funcionando
15	015	02-14	Camión	Hyundai	HD-65	S016017	2014	KMCGK17FPEC241630	Blanco	Aseo Urbano	Jose Alberto Encarn.	Funcionando
16	016	03-14	Camión	Hyundai	HD-65	S016021	2014	KMCGK17FPEC241634	Blanco	Aseo Urbano	En el Taller	En Reparación
17	017	04-14	Camión	Hyundai	HD-65	S016018	2014	KMCGK17FPEC241628	Blanco	Aseo Urbano	Nabal Asencio Jesús	Funcionando

18	018	05-14	Camión	Hyundai	HD-65	S016012	2014	KMCGK17FPEC246748	Blanco	Aseo Urbano	Rafael Acosta	Funcionando
20	020	07-14	Camión	Hyundai	HD-65	S016022	2014	KMCGK17FPEC241625	Blanco	Aseo Urbano	Juan Agüero	Funcionando
22	022	09-14	Camión	Hyundai	HD-65	S016013	2014	KMCGK17FPEC246749	Blanco	Aseo Urbano	Bienvenido F. Feliz	Funcionando
23	023	10-14	Camión	Hyundai	HD-65	S016011	2014	KMCGK17FPEC246750	Blanco	Aseo Urbano	Julio Jiménez	Funcionando
24	024	11-14	Camión	Hyundai	H-100	L332662	2014	KMFZAY7BAEU060296	Blanco	Inspecc. y Fiscalizac.	Fernando Santos	Funcionando
26	026	13-14	Camión	Hyundai	H-100	L332675	2014	KMFZAY7BAEU060951	Blanco	<u>Dirección Sectores</u>	Nicanor Polanco C.	En Reparación
27	027	14-14	Camión	Hyundai	H-100	L334473	2014	KMFZAY7BAEU123351	Blanco	Dirección Administrat.	Alfredo Mayi Brea	Funcionando
28	028	15-14	Camión	Hyundai	H-100	L332676	2014	KMFZAY7BAEU060945	Blanco	Aseo Urbano	Braulio Santos	Funcionando
34	034		Camioneta	Nissan	Frontier	OA00026	2007	JNICHGD22Z0744136	Gris	-----	-----	Fines de Descargo
37	037		Camioneta	Toyota	Hilux	OA00025	1994	L1060101593	Blanco	Equipo y Transporte	Silvestre Reyes	En Reparación
39	039		Camioneta	Isuzu	Doble Cabina	L286966	2009	MPATFR54H9H504804	Negro	Gestión Ambiental	Henry	Funcionando
40	040		Camioneta	Isuzu	-----	-----	2005	MPATF54H5H518555	Blanco	-----	En el Taller	En Reparación
42	042		Furgoneta	Suzuki	Vanette	I039863	2008	MHYDN71V38J101685	Marrón	Tesorería	Alcides	Funcionando
43	043	29-75	Camión	Kentworth	Compactador	L284046	2006	3BK0HD8X36F159161	Blanco	-----	-----	Fines de Descargo
44	044	29137	Camión	Internacional	Compactador	X369463	2008	1HTWGAZT49J088120	B/A	Aseo Urbano	En el Taller	En Reparación
45	045	29-40	Camión	Fleightliner	Compactador	-----	2003	3ALABUCSDL63265	Blanco	Aseo Urbano	En el Taller	En Reparación
47	047		Pala	John Deere	544 H		2002	DW544HX583767	Amarillo	Obras Publicas	En el Taller	En Reparación
			Cortadora	Ingco				20124860003	Amarillo	Obras Publicas	Braulio Santos	Funcionando
			Rana	Ingco						Obras Publicas	Braulio Santos	Funcionando
			Ligadora	Ingco	270 CC					Obras Publicas	En el taller	Funcionando
			Ambulanc	Ford	Econovan-350	-----	2009	1FDSS34P59DA88203	Blanco	Acción Comunitaria	Cuerpo de Bomberos	Funcionando
			Ambulanc	Ford		-----	2008	3HTMRAAM78N673016	Rojos	Acción Comunitaria	En el Taller	En el Taller
68	068		Camión	Crane Carrier	Compactador		2008	1CYCCK4858T048344	Gris	Aseo Urbano	En el Taller	En Reparación

69	069		Camión	Mack	Compact. LEU	L439050	2011	1M2AU02C6BM005386	Blanco	Aseo Urbano	En el Taller	En Reparación
70	070		Camioneta	ZX Auto	Terralord 4x4		2022	LTA12H2U2N9100814	Blanco	Planeamiento Urbano	Arg Marcos Martínez	Funcionando
71	071		Camioneta	Mitsubishi	Minicab	L480814	2017	DS16T248525	Blanco	Aseo Urbano	En el Taller	Funcionando
72	072		Camioneta	Daihatsu	Hijet	L480911	2018	S500P0069428	Blanco	Aseo Urbano	En el Taller	Funcionando